

# SPOK21

## Montageanleitung für den Geräteadapter

Lieferumfang:

1. 1 St. Geräteadapterplatte
2. 4 St. Senkkopfschrauben, M4x 10mm
3. 1 St. Montageanleitung
4. 4 St. GummifüÙe

Benötigte Hilfsmittel:

1. Akkuschrauber o.ä.
2. Bohrer 1,0mm Ø
3. Bohrer 4,5mm Ø

Der Geräteadapter wird mit 4 Schrauben an der Unterseite des Gerätes SPOK21 befestigt. Die hierfür notwendigen Gewinde sind bereits im Gehäuse vorhanden und werden z.B. mit einem Akku-Schrauber zugänglich gemacht..

Vorgehen zum Anbringen des Geräteadapters:

1. Gerät mit dem Transportsicherungs-Schalter am Batteriefach ausschalten.
2. An der Geräteunterseite befinden sich im Kunststoff eingepreÙt 4 kleine Kreise. An diesen 4 Stellen mit dem 1,0mm Bohrer vorsichtig das Gehäuse durchbohren.
3. Dann mit dem 4,5mm Bohrer die Löcher vergrößern, jedoch nicht vollständig durchbohren. Das Bohren beenden, wenn der Bohrer das Messinggewinde trifft (leicht am Geräusch zu erkennen). Im Messing setzen sich die Bohrer schnell fest.
4. Mit einem spitzen Gegenstand den Rest-Kunststoff aus dem Gewinde entfernen. Keine Metallspäne durch das Loch in das Gerät fallen lassen!
5. Die Bohrungen entgraten.
6. Die Adapterplatte mit den 4 Schrauben an den 4 freigelegten Innengewinden befestigen.
7. Die 4 GummifüÙe auf den Geräteboden neben die Adapterplatte kleben.
8. Transportsicherungs-Schalter am Batteriefach wieder einschalten.